

【IJ シリーズ (IJ35 / 65 / 75 / 85) 承認使用金額セット時のエラーについて】

承認使用金額セット時に、よくお問合せをいただくエラーメッセージと対応方法です。

エラーメッセージ	原因	対応方法
セットキガク ムコウ	入力した金額が承認額と一致していない	正しい金額を入力してください。 (郵便局から承認された金額を入力してください)
セット キガク が カスギマス	同じ月に 3 回目のセットを試みた	郵便局にセット回数追加の申請をする必要があります。 登録郵便局までお申し出ください。
PIN コード が ちが イマス	間違った PIN コードを入力	正しい PIN コードを入力してください。 P I Nコードをお忘れの場合は、弊社までお問合せください。
TMS ムコウ	間違った PIN コードを 4 回入力	TMS センターにご連絡ください。 TMS センターでロック解除を解除します。
セツク エラ セツク ヲ チェックシテ クダサイ	電話線が正しく接続されていない	電話線が正しく接続されているかご確認ください。
	電話線がアナログ式単独線でない。接続設定が間違っている。	アナログ式単独線に接続してください。 ※ISDN 回線、IP 電話に回線を変更された場合は、弊社までご連絡ください
	5 時以降に接続	9:00~17:00 の時間内に接続してください
ライン ビジ ー	電話線がアナログ式単独線でない。 接続設定が間違っている。	アナログ式単独線に接続してください。 ※ISDN 回線、IP 電話に回線を変更された場合は、弊社までご連絡ください
ケイク TMS エラ ー : サイウサシテクダサイ	TMS 操作したが接続エラーになった	計器本体と、電話回線の接続を確認してください。

上記以外のメッセージが表示されたり、ご不明点があれば、弊社までご連絡ください。